

**Agencia Națională pentru Protecția Mediului****Agencia pentru Protecția Mediului Constanta**Nr. 6593 /18.10.2018

Buletin pentru informarea publicului  
cu privire la calitatea aerului în județul Constanța în data de 17.10.2018

Nr.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							Lipsa achizitie date
6.	CT6	I							Lipsa achizitie date
7.	CT7	I							

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10).

\*Indicele se calculeaza din minim 3 indicatori.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

CELZIN LATIF  
Director Executiv



Contact APM Constanta; Nume/prenume: cons. Daniela SERBAN  
Adresa de e-mail: [monitorizare@apmct.anpm.ro](mailto:monitorizare@apmct.anpm.ro) Telefon: 0241 546 596, 0241 546 696



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA**

Adresa: Strada Unirii, nr.23, Constanța, jud. Constanța, Cod 900532  
E-mail: [office@apmct.anpm.ro](mailto:office@apmct.anpm.ro); Tel/Fax(tasta9): 0241.546.596; 0241.546.696; 0241.543.717

**Agencia Națională pentru Protecția Mediului****Agencia pentru Protecția Mediului Constanta**Nr. 663/19.10.2018

Buletin pentru informarea publicului  
cu privire la calitatea aerului în județul Constanța în data de 18.10.2018

Nr.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							Lipsa achizitie date
6.	CT6	I							Lipsa achizitie date
7.	CT7	I							Lipsa achizitie date

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10).

\*Indicele se calculeaza din minim 3 indicatori.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

CELZIN LATIF  
Director Executiv



Contact APM Constanta; Nume/prenume: cons. Daniela SERBAN  
Adresa de e-mail: [monitorizare@apmct.anpm.ro](mailto:monitorizare@apmct.anpm.ro) Telefon: 0241 546 596, 0241 546 696



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA**

Adresa: Strada Unirii, nr.23, Constanța, jud. Constanța, Cod 900532  
E-mail: [office@apmct.anpm.ro](mailto:office@apmct.anpm.ro); Tel/Fax(tasta9): 0241.546.596; 0241.546.696; 0241.543.717





## Agenția Națională pentru Protecția Mediului

### Agenția pentru Protecția Mediului Constanța

Nr. 6635 /22.10.2018

Buletin pentru informarea publicului  
cu privire la calitatea aerului în județul Constanța în perioada 19.10.2018 – 21.10.2018

Nr. crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
19.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							Lipsa transmisie date
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							
20.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							Lipsa transmisie date
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							
21.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							Lipsa transmisie date
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM<sub>10</sub>). Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Director Executiv,

Celzin LATIȘ

Contact APM Constanța

Nume/prenume: Daniela SERBAN

Adresa de e-mail: [monitorizare@apmct.anpm.ro](mailto:monitorizare@apmct.anpm.ro) Telefon: 0241 546 596, 0241 546 696

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Adresa: Strada Unirii nr.23, Constanța, jud. Constanța Cod 900532

E-mail: [office@apmct.anpm.ro](mailto:office@apmct.anpm.ro); Tel/Fax(tasta9):0241.546.596;0241.546.696;0241543.717

**Agencia Națională pentru Protecția Mediului****Agencia pentru Protecția Mediului Constanta**

Nr. 6685/23.10.2018

Buletin pentru informarea publicului  
cu privire la calitatea aerului în județul Constanța în data de 22.10.2018

Nr.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							*Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							*Date insuficiente
5.	CT5	I							
6.	CT6	I							
7.	CT7	I							Lipsa achizitie date

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM<sub>10</sub>).

\*Se recomanda calcularea Indicelui general de calitate a aerului din minim 3 indicatori.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

CELZIN LATIF  
Director Executiv



Contact APM Constanta; Nume/prenume: cons. Daniela SERBAN

Adresa de e-mail: [monitorizare@apmct.anpm.ro](mailto:monitorizare@apmct.anpm.ro) Telefon: 0241 546 596, 0241 546 696



**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA**

Adresa: Strada Unirii, nr.23, Constanța, jud. Constanța, Cod 900532

E-mail: [office@apmct.anpm.ro](mailto:office@apmct.anpm.ro); Tel/Fax(tasta9): 0241.546.596; 0241.546.696; 0241.543.717





## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### Agencia pentru Protecția Mediului Constanța

Nr. 6711 /25.10.2018

Buletin pentru informarea publicului  
cu privire la calitatea aerului în județul Constanța în perioada 23.10.2018 – 24.10.2018

Nr. crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
23.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							Statie inchisa(UPS defect)
4.	CT4	T							Lipsa transmisie date
5.	CT5	I							
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							
24.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Lipsa transmisie date
3.	CT3	FSU							Statie inchisa(UPS defect)
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM<sub>10</sub>). Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Director Executiv,  
Celzin LATIF



Contact APM Constanta

Nume/prenume: Daniela SERBAN

Adresa de e-mail: [monitorizare@apmct.anpm.ro](mailto:monitorizare@apmct.anpm.ro) Telefon: 0241 546 596, 0241 546 696**AGENCIA PENTRU PROTECIA MEDIULUI CONSTANTA**

Adresa: Strada Unirii nr.23, Constanța, jud. Constanța Cod 900532

E-mail: [office@apmct.anpm.ro](mailto:office@apmct.anpm.ro); Tel/Fax(tasta9):0241.546.596;0241.546.696;0241543.717



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### Agencia pentru Protecția Mediului Constanța

Nr. 462 /29.10.2018

Buletin pentru informarea publicului  
cu privire la calitatea aerului în județul Constanța în perioada 25.10.2018 – 26.10.2018

Nr. crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
25.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU						Date insuficiente	
3.	CT3	FSU						Statie inchisa(UPS defect)	
4.	CT4	T						Lipsa transmisie date	
5.	CT5	I							
6.	CT6	I						Lipsa transmisie date	
7.	CT7	I							
26.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU						Lipsa transmisie date	
3.	CT3	FSU						Statie inchisa(UPS defect)	
4.	CT4	T						Date insuficiente	
5.	CT5	I							
6.	CT6	I						Lipsa transmisie date	
7.	CT7	I							

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM<sub>10</sub>). Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Director Executiv,  
Celzin LATIF



Contact APM Constanta

Nume/prenume: Daniela SERBAN

Adresa de e-mail: [monitorizare@apmct.anpm.ro](mailto:monitorizare@apmct.anpm.ro) Telefon: 0241 546 596, 0241 546 696**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA**

Adresa: Strada Unirii nr.23, Constanța, jud. Constanța Cod 900532

E-mail: [office@apmct.anpm.ro](mailto:office@apmct.anpm.ro); Tel/Fax(tasta9):0241.546.596;0241.546.696;0241543.717





## Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Constanța

Nr. 693 /29.10.2018

Buletin pentru informarea publicului  
cu privire la calitatea aerului în județul Constanța în perioada 27.10.2018 – 28.10.2018

Nr. crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
27.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							Statie inchisa(UPS defect)
4.	CT4	T							Lipsa transmisie date
5.	CT5	I							
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							
28.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Lipsa transmisie date
3.	CT3	FSU							Statie inchisa(UPS defect)
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							
6.	CT6	I							
7.	CT7	I							Lipsa transmisie date

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM<sub>10</sub>). Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Director Executiv  
Celzin LATIȘ



Contact APM Constanta

Nume/prenume: Daniela SERBAN

Adresa de e-mail: [monitorizare@apmct.anpm.ro](mailto:monitorizare@apmct.anpm.ro) Telefon: 0241 546 596, 0241 546 696



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA**

Adresa: Strada Unirii nr.23, Constanța, jud. Constanța Cod 900532

E-mail: [office@apmct.anpm.ro](mailto:office@apmct.anpm.ro); Tel/Fax(tasta9):0241.546.596;0241.546.696;0241543.717





## Agenția Națională pentru Protecția Mediului

### Agenția pentru Protecția Mediului Constanța

Nr. 01.11.2018

**Buletin pentru informarea publicului**  
cu privire la calitatea aerului în județul Constanța în perioada 29.10.2018 – 31.10.2018

Nr. crt.	Cod stație	Zona	Indice general de calitatea aerului zilnic						Obs.
			1 EXCELENT	2 FOARTE BUN	3 BUN	4 MEDIU	5 RĂU	6 FOARTE RĂU	
29.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							
30.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							
31.10.2018									
1.	CT1	T							
2.	CT2	FU							Date insuficiente
3.	CT3	FSU							UPS defect
4.	CT4	T							Date insuficiente
5.	CT5	I							
6.	CT6	I							Lipsa transmisie date
7.	CT7	I							

Indicele general de calitatea aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 micrometri (PM<sub>10</sub>). Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Director Executiv  
Celzin LATIF

Contact APM Constanta

Nume/prenume: Daniela SERBAN

Adresa de e-mail: [monitorizare@apmct.anpm.ro](mailto:monitorizare@apmct.anpm.ro) Telefon: 0241 546 596, 0241 546 696

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

Adresa: Strada Unirii nr.23, Constanța, jud. Constanța Cod 900532

E-mail: [office@apmct.anpm.ro](mailto:office@apmct.anpm.ro); Tel/Fax(tasta9):0241.546.596;0241.546.696;0241543.717